



REFORMA DE LA PLAZA MAYOR

Tras la reciente reforma de la Plaza Mayor hemos recibido quejas respecto a la señalización, tanto del tránsito de vehículos como de peatones por confusa. Asimismo se nos ha preguntado por la posibilidad de incorporar un nuevo paso de peatones en mitad del recorrido. También hemos recibido quejas por la suciedad del nuevo solado de piedra de color claro. Rogamos que estudien la posibilidad de incorporar un nuevo paso de peatones y saber si ¿Dispone el servicio de limpieza municipal de los medios adecuados para mantener limpio el solado de piedra?

RESPUESTA (8 DE OCTUBRE DE 2007)

Responde D. Mariano Franco (Alcalde – presidente): Completamente de acuerdo en las deficiencias de señalización. El equipo de gobierno quiere estudiar el tema y proponer una solución ya que está recibiendo muchas quejas.